

附件 1

存在淘汰类炉窑问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
1	铜川市耀州区恒瑞机械耐磨有限公司	铜川市	耀州区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录(2011 年本)》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭 (≥ 0.25 吨) 铝壳中频感应电炉
2	铜川明鑫耐磨材料有限公司	铜川市	王益区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	3	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录(2011 年本)》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭 (≥ 0.25 吨) 铝壳中频感应电炉