

### 附件 3

## 相关企业存在问题清单

序号	省份	企业名称	存在问题
1	河北	唐山市蓝欣玻璃有限公司	3#线使用燃料为天然气，中控室记录显示使用燃料中掺杂石油焦，无脱硫措施及二氧化硫在线监测设备。
2	山西	襄汾县鸿达集团水泥有限公司	未建脱硝设施；原料露天堆放、原料入口未封闭、袋装区域抑尘不到位。
3		山西中兴水泥有限责任公司	未按照环评报告要求安装窑头烟气在线监测装置。
4		山西桃园东义水泥有限公司	未按照环评报告要求安装窑头烟气在线监测装置。
5	内蒙古	包头市瑞川水泥有限责任公司	未按要求安装污染防治设施。
6	辽宁	本溪铁刹山水泥厂	企业新建熟料生产线未将环保设施作为主体工程同步建设。
7		朝阳兰陵水泥有限公司	企业新建熟料生产线未将环保设施作为主体工程同步建设。
8	黑龙江	黑龙江佳星玻璃有限公司	未安装脱硝及氮氧化物在线监测设施。
9	广东	云浮市中材亨达水泥郁南分公司	未安装脱硫设施，调阅在线监测历史数据显示二氧化硫浓度不稳定，存在超标现象。
10		肇庆四会市林树红装饰材料有限公司	未安装脱硝设施和在线监测设备。
11	广西	贵港市云鹏特种水泥有限公司	未安装脱硝设施，不能确保氮氧化物稳定达标排放。
12		广西云燕特种水泥建材有限公司	未安装脱硝设施，不能确保氮氧化物稳定达标排放。
13		南宁浮法玻璃有限公司	未配套建设脱硝设施。

序号	省份	企业名称	存在问题
14	四川	泸州永恒玻璃有限公司	未安装脱硝设施及在线监控系统，生产废水直排。
15		泸州市海纳环保科技发展有限公司	未安装脱硝设施及在线监控系统。
16	贵州	贵州织金西南水泥有限公司	历史数据显示部分时段烟气氮氧化物存在超标排放现象，脱硫设施在线监控数据异常。
17		贵州黔西西南水泥有限公司	历史数据显示部分时段烟气氮氧化物存在超标排放现象，脱硫设施在线监控数据异常。
18		大方永贵建材有限责任公司	历史数据显示部分时段烟气氮氧化物存在超标排放现象。
19	西藏	华新水泥（西藏）有限公司	历史数据显示部分时段烟气氮氧化物超标排放，环保设施运行管理台账不健全。
20	陕西	铜川药王山特种水泥公司	环保手续不齐全，污染物排放超标；伪造生产许可证。
21	甘肃	甘肃永登兰铁有限公司	无环评审批手续；环保管理混乱；原料堆场、破碎车间等均无环保相关设备。
22	青海	青海光科光伏玻璃公司	未安装脱硝设施，氮氧化物排放严重超标。
23		青海耀华玻璃厂	在线监测的粉尘超标排放。
24	宁夏	中卫市蒙兴玻璃制品有限公司	未建设脱硝设施，脱硫及除尘设施运行不正常；使用格法生产平板玻璃。
25		宁夏坤水水泥有限公司	未配套建设脱硝污染防治设施，2016年9月至11月间氮氧化物超标排放。
26		宁夏金晶科技有限公司	新建的玻璃生产线在未配套建设除尘、脱硝等污染防治设施情况下，于2017年2月擅自投入生产，烟气直排，性质极其恶劣。
27	新疆	乌苏市宏光玻璃有限公司	燃料为煤制气，烟气无脱硫脱硝处理设施。
28	兵团	新疆信源浮法玻璃有限公司	未安装脱硫脱硝污染治理设施，氮氧化物超标排放，且拒不执行环保部门停产整治要求，违法生产。